

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

CÓD. PROD. 0256-0305-5 (LAÇO FIO EXTERNO FE AA80 PEADX/FEB-D65)

Segue abaixo imagens para aplicação de Laço de Roldana para Condutor de Aço.

Passo 1 – Colocar o Laço na roldana conforme a figura abaixo



Passo 2 – Aplicar/envolver as pernas sobre o cabo iniciando primeiramente com um lado e depois o outro



Passo 3 – Imagem do laço após a aplicação

