

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

DERIVAÇÃO “T” P/CORDOALHA DIELÉTRICA 6,4 mm

Segue abaixo imagens para aplicação da Derivação “T”.

Passo 1 – Envolver as pernas da Derivação na cordoalha, primeiro um lado e em seguida o outro lado iniciando a aplicação no código de cor do primeiro conjunto.



Passo 2 – Envolver as pernas da Derivação na cordoalha, primeiro de um lado e em seguida o outro lado iniciando a aplicação no código de cor do segundo conjunto.



Passo 3 – Figura onde mostra a Derivação com a aplicação finalizada das duas pernas de um conjunto.

